carsauktion

VW Golf Plus (166 171 km) (SCC)

Koniec: 2026-11-02 07:00:00
Przebieg: 1 390 cm3
1 rejestracja: Automatisch
ID wewnętrzne: 346075



Opis:

Pojazd

Typ pojazdu:	Andere	Typ silnika:	Benzin
Marka:	VW	Skrzynia biegów:	Automatisch
Model:	Golf Plus	Napęd:	Frontantrieb
Typ:	1.4 TSI 140 Comfortline	Moc:	103 kW
Pierwsza rejestracja:	20.05.2008	Pojemność silnika:	1 390 cm3
Przebieg:	166 171 km	Waga:	1 543 kg
Typenschein-Nr:	1VD445	Letzte MFK:	23.04.2026
VIN	WVWZZZ1KZ8W******	Reifenprofil in %:	
Katalogpreis:	34 950 CHF	Miejsce postoju:	CH 23**
Sonderausstattung:	860 CHF	Reparaturkosten:	4 731 CHF
Zubehör:	CHF	Zeitwert:	6 000 CHF

Opis szkody

Wichtige Hinweise

Zustand
Fahrzeug ist NICHT fahrbar.
Schlüssel
Nur ein Schlüssel vorhanden.

Beschädigungen

Links
Tür vorne links ist eingedrückt.
Front
Front links eingedrückt.
Motorhaube eingedrückt.
Achse
Aufhängungsteile vorne links beschädigt.
Risiko Lenkung.
Innenraum
Innenraum ungepflegt.
Sonstige Schäden
Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt.

Ausstattung

Serienaustattung
Wärmeschutzverglasung grün
Höhenverstellbare Vordersitze
Airbag Fahrer und Beifahrerseite
Kopfairbag vorne und hinten
Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite
Kindersitz-Vorbereitung Isofix
Nebelscheinwerfer
Elektronische Wegfahrsperre
Multifunktionsanzeige MFA
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
Geschwindigkeitsregelanlage GRA
Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar
Elektrische Fensterheber vorne + hinten
Klimaanlage Climatic/ halbautomatisch
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
Aktive Kopfstützen vorne
Lendenwirbelstützen Vordersitze
Kopfstützen hinten
Deaktivierung Beifahrerairbag
Reifenreparaturset mit Kompressor
ESP inkl. Bremsassistent/ ABS/ ASR/ EDS
Leichtmetallräder 15" Misano
Lenkrad 3-Speichen
Servotronic-Lenkung geschwindigkeitsabhängig
Schubladen unter den Vordersitzen
Ladeboden variabel und herausnehmbar
Pack Comfort
Radio/ CD RCD 300/ MP3/ 4 Lautsprecher
Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen

Sonderausstattung

Lackierung Metallic oder Perleffekt
Fussmatten vorne + hinten
Multifunktionsanzeige Plus MFA
AUX
Reserverad reduzierte Dimension 16"
Ausstattung
Leichtmetall-Felgen
Rückfahrsensoren
Metallic-Lackierung

Opis ogólny

Opis szczegółowy samochodu

Opis

Uszkodzenia